



# GAV 56 F

**FLOWSERVE**

GESTRA

## DEUTSCH (D)

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Ventil dient zum Absperren und Regeln von Flüssigkeiten und Gasen. Einsatz in Rohrleitungen innerhalb der zulässigen Druck- und Temperaturgrenzen unter Beachtung der chemischen und korrosiven Einflüsse auf das Druckgerät.

### Gefahr

Die zulässigen Drücke und Temperaturen dürfen nicht überschritten werden. Bei Überschreitung sind schwere Verletzungen, Tod und starke Zerstörung möglich. Ventil nur innerhalb der zulässigen Einsatzgrenzen betreiben! Das Ventil steht unter Druck und ist heiß! Schwere Verbrennungen, Verbrühungen, Verätzungen oder Vergiftungen sind möglich! Beim Betätigen Schutzkleidung tragen! Quetschgefahr! Nicht in bewegliche Teile greifen! Schwere Verletzungen an den Händen sind möglich!

Einsatzgrenzen	Werkstoffe
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig

Bei Undichtigkeiten oder Schäden, neues Absperrvventil einbauen!

Weitere technische Daten siehe GESTRA-Datenblatt GAV 56 F.

## English (GB)

### Usage for the intended purpose

The valve is designed for isolating and controlling fluids and gases. Use this pressure equipment in pipes only within the admissible pressure and temperature ratings and check the corrosion resistance and chemical suitability for the application in question.

### Danger

The specified pressure and temperature ratings must not be exceeded. Risk of death, severe injuries, damage or destruction! Operate valve only within the admissible pressure/temperature limits. The valve is hot and under pressure during operation. Risk of severe burns, scalding, acid burns or poisoning! Wear protective gear when operating the valve. Do not touch moving parts – your hands may be crushed or severely bruised!

Limiting conditions	Material
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig

Install a new stop valve if the valve is leaking or damaged.

For more technical data see GESTRA Data Sheet GAV 56 F.

## DANSK (DK)

### Anvendelse i henhold til bestemmelserne

Ventilen er beregnet til afspærring og regulering af væsker og gasser. Anvendelse i rørledninger inden for de tilladte tryk- og temperaturgrænser under hensyntagen til de kemiske og korrosionsmæssige påvirkninger af armaturet.

### Fare

De tilladte tryk og temperaturer må ikke overskrides. Overskridelse kan medføre alvorlige kvæstelser, død og stærk ødelæggelse. Anvend ventilen derfor kun inden for de tilladte driftsgrænser! Ventilen er under tryk og varm! Der er risiko for alvorlige forbrændinger, skoldninger, ætsninger eller forgiftninger! Ved betjening af ventilen skal der bæres beskyttelsesstøj! Klemningsrisiko! Grib ikke ind i bevægelige dele! Det kan forårsage alvorlige håndskader!

Driftsgrænser	Materialer
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig

Monter en ny afspærringsventil i tilfælde af utætheder eller skader!

Se GESTRA-datablad GAV 56 F for yderligere tekniske data.

## ITALIANO (I)

### Utilizzo corretto

La valvola serve per bloccare e regolare il flusso di liquidi e gas. Da utilizzare nelle tubature nel rispetto dei limiti di pressione e temperatura consentiti, in considerazione degli effetti chimici e corrosivi sul dispositivo a pressione.

### Pericolo

Non superare le pressioni e le temperature consentite. In caso contrario vi è la possibilità di lesioni gravi, morte e serio danneggiamento. Utilizzare la valvola soltanto entro i limiti di esercizio consentiti. Se sottoposta a pressione la valvola è molto calda! Pericolo di gravi ustioni, scottature, corrosioni o avvelenamenti. Indossare un abbigliamento protettivo durante l'uso. Pericolo di schiacciamento! Non afferrare parti in movimento! Pericolo di gravi lesioni alle mani.

Limiti di impiego	Materiali
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig

In caso di mancanza di tenuta o danneggiamenti, installare una nuova valvola di arresto.

Per ulteriori dati tecnici, vedere scheda dati GESTRA, GAV 56 F.

## PORTUGUÊS (P)

### Utilização adequada

A válvula serve para bloquear e regular líquidos e gases. Aplicação em tubos dentro dos limites de pressão e temperatura admissíveis tendo em consideração as influências químicas e corrosivas no aparelho sob pressão.

### Perigo


As pressões e temperaturas admissíveis não podem ser excedidas. Caso sejam excedidas, há perigo de lesões e danos graves ou morte. Operar a válvula apenas dentro dos limites de utilização admissíveis! A válvula encontrase sob pressão e está quente! Possibilidade de queimaduras graves, escaldões, corrosões ou envenenamentos! Utilizar vestuário de proteção ao acionar a válvula! Perigo de esmagamento! Não introduzir as mãos em peças em movimento! Perigo de lesões graves nas mãos!

Limits de utilização	Materiais
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig

Em caso de fugas ou danos, montar uma nova válvula de bloqueio!

Para mais dados técnicos, consultar a ficha de dados da GESTRA GAV 56 F.

# GAV 56 F



简体中文 

遵守使用规定

这个阀门用来截止和调节液体和气体。在允许的压力和温度极限值的范围内，而且在顾及到对压力设备的化学和腐蚀影响的管道中使用该阀门。



危险

严禁超过所允许的压力和温度。如果超过允许的压力和温度值，就可能会导致受重伤、死亡以及严重的破坏。仅在允许的应用极限内使用阀门！这个阀门带压，而且发热！有被严重烧伤、烫伤、腐蚀或中毒的可能！在操作阀门时请穿上防护服！挤压危险！不要触摸移动的部件！有双手受重伤的可能！

应用极限		原料
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar	EN
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig	1.0619+N

在出现泄漏或损坏时，请安装新的截止阀！

其它的技术数据参见GESTRA 数据手册 GAV 56 F.

**ČESKY **

### Použití v souladu s určením

Ventil slouží k uzavírání a regulaci průtoku kapalin a plynů. Je určen pro použití v potrubí v mezič povoleného tlaku a teploty při zohlednění chemických a korozivních vlivů na tlakové zařízení.



Nebezpečí

Povolen tlaky a teploty nesmí být překročeny. Při překročení může dojít k závažnému zranění, smrti a silné destrukci. Ventil používejte jen v povolených mezič použití! Ventil je pod tlakem a je horký! Může dojít k popálení, opaření, poleptání nebo otravě! Během ovládání nosta ochranný oděv! Nebezpečí přeskřipnutí! Nezahájujte do pohyblivých částí! Může dojít k závažnému zranění rukou!

Vymezení použitelnosti		Materiály
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar	EN
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig	1.0619+N

Při netěsnostech nebo poškození namontujte nový uzavírací ventil!

Další technické údaje viz datový list GESTRA GAV 56 F.

**LIETUVIŠKAI **

### Naudojimas pagal paskirtį

Skyssiu ir duju išsiveržimo blokavimo ir reguliavimo vožtuvas. Naudojamas vamzdynuose leistinose slėgio ir temperatūros ribose, atkrepiant dėmesį į cheminių ir korozinį poveikį slėgio iengimui.



Pavojus

Negalima viršyti leistino slėgio ir temperatūros. Juos virsijus, galima sunkiai sužeisti, kyla pavojus gyvybei ir galimas sunaikinimas. Vožtuva naudoti tik leistinose naudojimo ribose! Vožtuvas po slėgiu ir karštą! Galimi sunkūs nudeginimai, nuplikimai, išdeginimai arba apsinuodijimai! Spaudžiant dėvėti apsauginius drabužius! Prispaudimo pavojus! Neliesti judančių dalių! Galimi sunkūs rankų sužeidimai!

Naudojimo ribos		Gamybinės medžiagos
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar	EN
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig	1.0619+N

Jei vožtuvas nesandarus arba pažeistas, įmontuoti naujį blokavimo vožtuvą!

Kitus techninius duomenis rasites GESTRA duomenų lapą GAV 56 F.

**România **

### Utilizarea conformă

Supapa servește blocării și regularizării lichidelor și gazelor. Utilizabilă în conductorii țeavă, în cadrul limitelor de presiune și temperatură permise, avându-se în vedere influențele chimice și corozive asupra aparatului de compactare.



Pericol

A nu se depăși presiunile și temperaturile permise. Dacă acestea se depășesc, este posibil să se înregistreze accidentări grave, pînă la deces și deteriorări majore. A se utiliza supapa doar în limitele permise! Supapa se află sub presiune și este fierbinte! Este posibil să se producă arsuri grave, opării, iritații sau otrăviri! A se purta îmbrăcăminte de protecție la acționarea supapei! Pericol de strivire! A nu se introduce mâna în piesele mobile! Sunt posibile răni grave ale mânărilor!

Limita de utilizare		Materii prime
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar	EN
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig	1.0619+N

În caz de neatențietate sau deteriorare, montați o supapă de blocare nouă!

Pentru date tehnice suplimentare vezi Fișa de date GESTRA GAV 56 F.

**SLOVENŠČINA **

### Predvidena uporaba

Ventil je predviden za zapiranje ter regulacijo tekočin in plinov. Uporablja se lahko v cevovodih v območju dovoljenih omejitev tlaka in temperature ob upoštevanju kemičnih in korozivnih vplivov na tlačno napravo.



Nevarnost

Prekoračitev dopustnih vrednosti tlaka in temperature ni dovoljena. V primeru prekoračitve lahko pride do težkih poškodb, smrti in uničenja opreme. Ventil lahko uporabljate samo znotraj dopustnih mej uporabe! Ventil je pod tlakom in vroč! Možne so težke opekline, oparine, razjede ali zastrupitve! Pri upravljanju ventila nosite zaščitna oblačila! Nevarnost stisnjanja! Ne segajte v premične dele! Možne so težke poškodbe rok!

Meje uporabe		Gradiva
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar	EN
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig	1.0619+N

V primeru netesnosti ali poškodbi namestite nov zaporni ventil!

Za dodatne tehnične podatke si oglejte tehnični list GESTRA GAV 56 F.

**БЪЛГАРСКИ **

### Използване по предназначение

Кранът служи за спиране и регулиране на течности и газове. Използване в тръбопроводи в рамките на допустимите граници на налягане и температура при съблудоване на химичните и корозионните влияния върху уреда под налягане.



Опасност

Не се допуска надхвърляне на допустимите налягания и температури. При надхвърляне са възможни тежки наранявания, смърт и големи разрушения. Кранът да се използва само в допустимите граници на използване! Кранът е под налягане и е горещ! Възможни са тежки изгаряния, попарвания, разяддания или отравяния! При задействане да се носи защитно облекло! Опасност от премазване! Да не се посяга в подвижни детайли! Възможни са тежки наранявания на ръцете!

Граница на използване	Материали
PS <sub>max</sub> 40,0 bar @ 20 °C	TS <sub>max</sub> 400 °C @ 23,1 bar
PS <sub>max</sub> 580 psig @ 68 °F	TS <sub>max</sub> 752 °F @ 335 psig

При неупътнености или повреди да се монтира нов спирателен кран!

За допълнителни технически данни виж GESTRA таблица с параметри GAV 56 F.

**ČESKY **

### Použití v souladu s určením

Ventil slouží k uzavírání a regulaci průtoku kapalin a plynů. Je určen pro použití v potrubí v mezič povoleného tlaku a teploty při zohlednění chemických a korozivních vlivů na tlakové zařízení.



Nebezpečí

Povolen tlaky a teploty nesmí být překročeny. Při překročení může dojít k závažnému zranění, smrti a silné destrukci. Ventil používejte jen v povolených mezič použití! Ventil je pod tlakem a je horký! Může dojít k popálení, opaření, poleptání nebo otravě! Během ovládání nosta ochranný oděv! Nebezpečí přeskřipnutí! Nezahájujte do pohyblivých částí! Může dojít k závažnému zranění rukou!

Výrobce

Naše společnost

Naše společnost